



SCHNELLE DISTALE BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG MONTAGEANLEITUNG
1S136-1: GROÙER BAUSATZ FÜR SCHALE 1K90



QUICK DISTAL FASTENING DEVICE
1S136-1 : LARGE SIZE KIT FOR 1K90 CUP



**NOTICE DE MONTAGE POUR ATTACHE RAPIDE DISTALE
1S136-1: KIT GRAND MODÈLE POUR COUPELLE 1K90**

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8






Fig. 9


**I - CONTENU DU CONDITIONNEMENT :**

- 1 attache rapide distale
- 1 platine de liaison
- 1 cône de guidage

II - MONTAGE :

- 1) Aplanir la partie distale du positif (fig. 1) et fixer l'embout 1S112 avec deux petits clous (fig. 2). Reformez le galbe avec du plâtre. Lisser l'ensemble.
- 2) Visser la tige d'orientation (fig. 3) dans 1S112 et mettre en place l'outil 1S128 (fig. 4). *ATTENTION à la position des pions de centrage métalliques A qui maintiendront la coupelle 1K90 dans la position du bouton-poussoir requise (tracer un repère).*
- 3) Mettre en place la coupelle 1K90 centrée par les deux pions de centrage métalliques sur l'outil 1S128 (fig.5) en prenant soin ensuite de coller la pastille de protection autocollante sur le fond de cette coupelle.
- 4) Stratifier ou thermoformer l'emboîture selon la méthode habituelle (fig.6).
- 5) Démonter l'emboîture du plâtre et retirer l'outil de formage ainsi que l'embout. Dans l'emboîture, à 40 mm du bord inférieur de la coupelle 1K90, faire un trou de Ø 24 en vis-à-vis du bouton-poussoir (fig.7) pour permettre son démontage.
- 6) Dévisser le bouton-poussoir B de l'attache rapide 1S117 et la fixer sur le pontet 1S108 avec les vis jointes (fig. 8).
- 7) Monter l'ensemble dans l'emboîture et le fixer à la coupelle 1K90 avec les vis jointes (fig. 9).
- 8) Remonter le bouton-poussoir B et le cône C de guidage de fond d'emboîture (fig. 9).


Dib. 1



Dib. 2




Dib. 3



Dib. 4




Dib. 5



Dib. 6



Dib. 7



Dib. 8



Dib. 9

**I - 1S136-1 COMPRENDE :**


- 1 unión rápida distal
- 1 cono de guía modelo grande
- 1 adaptador de copela 1S108

II - ASEMBLAJE :

- 1) Aplanar la parte distal del yeso (dib.1) y fijar la contera 1S112 con 2 pequeños clavos (dib. 2). Después, dar a la parte distal su curva anterior con yeso. Lijar.
- 2) Apretar la varilla de orientación en 1S112 (dib. 3) y poner la herramienta 1S128 (dib. 4). *Tener mucho cuidado con la posición de las partes metálicas de centraje A que mantendrán la copela de conexión 1K90 en la posición del botón-pulsador escogida.*
- 3) Poner in sitio la copela de unión 1K90, centrada por las 2 partes metálicas A sobre la herramienta 1S128 (dib. 5). No olvidar pegar la pastilla de protección autopegable sobre el fondo de la copela.
- 4) Estratificar o termoformar el encaje según el método usual (dib. 6).
- 5) Sacar el encaje del yeso y sacar la herramienta de formar y la contera. En el encaje, a 40mm del borde inferior de la copela 1K90, hacer un orificio de diámetro 24 mm (dib. 7), en frente del botón-pulsador, para permitir su montaje.
- 6) Destornillar el botón-pulsador B de la unión rápida 1S117 y fijarla sobre el adaptador de copela 1S108 con los tornillos incluidos (dib. 8).
- 7) Ajustar el conjunto 1S117 y 1S108 en el encaje y fijarlo a la copela de unión 1K90 (tornillos incluidos) (dib. 9).
- 8) Poner de nuevo el botón-pulsador B y el cono C de guía del fondo del encaje (dib. 9).




HANDICAP TECHNOLOGIE
PROTEOR



PROTEOR
6, rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. : 33 (0)3 80 78 42 10 - Fax: 33 (0)3 80 78 42 15
ht.orthopédie@proteor.com - www.proteor.com

INSTRUCCIONES PARA UNIÓN RÁPIDA DISTAL**1S136-1: KIT MODELO GRANDE PARA 1K90 COPELA**

HANDICAP TECHNOLOGIE
PROTEOR



PROTEOR
6, rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. : 33 (0)3 80 78 42 10 - Fax: 33 (0)3 80 78 42 15
ht.orthopédie@proteor.com - www.proteor.com